


紧急挂网申请

由于国兴煤业主井变频器 2010 年投入使用，变频器故障频发，经常发生压死皮带拉不动现象，为保障主运系统可靠安全运行，急需更换主井变频器。上仓皮带机改造为双驱动后，一直使用 400 软启动一拖二控制，无法保障设备可靠运行，满足不了现场生产，急需更换主井 3 台变频器及上仓 1 台组合变频器，年度投资计划已提报，计划单号为 202403KK90009, 特申请物资供应分公司紧急挂网采购为盼。

特此申请



山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司

2024 年 5 月 8 日