

机电设备分厂
连续炉氧化皮清理技术要求

一、维修内容：

热处理工段连续炉淬火水池氧化皮清理，做到池内所有死角必须清理干净，池内如有掉落工件清理出后放到规定区域并码放整齐。

二、维修要求：

- 1、按要求办理齐全有限空间作业的相关手续；
- 2、作业时必须做好安全防护措施方可施工；
- 3、操作起重设备必须持证上岗；
- 4、将清理出的氧化皮按环保要求进行处理；
- 5、结算方式：按次进行结算；
- 6、我方提前一天通知施工单位，次日必须清理完毕；
- 7、工期一天。
- 8、服务期为一年，双方无异议可延期服务一年。

三、当氧化皮顶住淬火升降平台时（大约 1.2 米），我方通知

清理厂家进行清理，清理后必须全部露出淬火水池底面。

