

采煤机变频器维修技术要求



一、型号及厂家

采煤机型号：MG-150/368-WD

厂家：西安煤矿机械有限公司

型号：ACS800，四象限，IGBI 型号 FF300R12KE3。

二、执行标准

GB/T 12668.6 调速电气传动系统

如有异议按照国家最新标准执行

三、故障说明：

变频器在使用过程出现 2340 故障，无法复位。

四、维修要求：

1、更换变频器屏蔽网支架（固定电容及电抗器支架）

2、变频器在维修后要求达到主从通用，可以互换，且能稳定运行 6 个月以上。

3、经中标商维修后，必须保证产品各项参数合格，达到原厂出厂标准，符合国家标准规定，满足生产需要，并且运输费用由中标商承担。

4、维修后质保期为现场使用 6 个月或维修后设备到矿 12 月，质保期内发生故障，由中标商承担维修的一切费用。

5、如果返厂维修，所产生的所有费用由中标商承担。

王群洋 孙亚歌